

焊接面罩

- 电、气焊头戴式焊接面罩，可双手焊接操作
- 焊接面罩采用高分子聚乙烯塑料制成，强度高，耐高温物体颗粒，使用人员免受高温热辐射和飞溅的伤害
- 镜片组可翻起，利于观察，10号暗度的镜片外带透明保护镜片



产品描述	焊接面罩	10号暗度镜片108x50mm	透明保护镜片108x50mm
订货号	190320005	190320006	190320007

自动变光焊接面罩

- 既能在电焊起弧前清楚地看清焊接部位，又能在起弧时保护镜片瞬间变暗，起到对眼部的保护，这对保证焊接质量至关重要
- 亮态为暗度4级，变光暗度级别9-13，变光时间1/10000秒
- 由暗至亮的变化时间为0.1-0.9秒
- 视窗尺寸为92x42mm
- 镜片盒尺寸为110x90x8mm
- 太阳能电池驱动
- 使用温度为-10至+55℃
- 紫外线UV/红外线IR保护至 DIN15



产品描述	变光焊接面罩(无镜片盒)	镜片盒(含镜片)	备用内保护镜片	备用外保护镜片
订货号	190320008	190320009	190320010	190320011

自动变光焊接面罩

- 既能在电焊起弧前清楚地看清焊接部位，又能在起弧时保护镜片瞬间变暗，起到对眼部的保护，这对保证焊接质量至关重要
- 人体工程学设计，重量轻，仅重485克
- 亮态为暗度4级，变光暗度级别9-13
- 从亮到暗的变化时间在室温状态为0.2秒，光敏感度和变光延迟时间无极可调
- 100x50mm的大视窗，操作更加方便
- 镜片盒尺寸为110x90x9.5mm
- 太阳能电池和纽扣电池供电，自动切换
- 具有CE, ECS, ANSI, CSA, AS/NZS, GOST-R认证
- 适合的气体保护焊WIG的电流为10 A以上
- 适合所有的电焊操作，不能用于气焊和激光焊接



产品描述	自动变光焊接面罩(不含镜片盒)	镜片盒(含镜片)	备用内保护镜片(5个/包)	备用外保护镜片(5个/包)	备用电池
订货号	190320012	190320013	190320014	190320015	190320018

